


Protocolo de Trabajo



Fabricante: Edeltec Tecnología S.L.
 Cliente: ARMINSA
 Persona de Contacto: Sr.Victor Esquinas
 Muestra Recibida: 12.04.2005
 Procesado con fecha: 08.06.2005
 No. de Protocolo: 2418
 Testserie: 1461

Número de muestra: 1
 Prueba:
 Nombre de la pieza: watch cases
 Cantidad: 1
 Material: Stainless steel

Proceso de Producción: turned and machined part
 Otros:
 Pulidora Magnética:
 Sistema de Ranura:
 Flujo de Agua:
 Concentración Compuesto / Agua:
 Intervalo:

Maquiná	Paso	Tiempo	Proceso	Material	Compuesto	Revoluciones
DF 70 	1	4 h	desbaste en seco	H2/050 granulado de nuez	SP 26 pasta de desbas	25
	2	2 h	pulido en seco	H1/400 granulado de nuez	P 1 pasta de pulir	25

Operario: Walfried Woelk

Protocolo de Trabajo



Fabricante: Edeltec Tecnología S.L.
Cliente: ARMINSA
Persona de Contacto: Sr.Victor Esquinas
Muestra Recibida: 12.04.2005
Procesado con fecha: 08.06.2005
No. de Protocolo: 2418
Testserie: 1461

Número de muestra: 1
Prueba:
Nombre de la pieza: watch cases
Cantidad: 1
Material: Stainless steel

Proceso de Producción: turned and machined part
Otros:
Pulidora Magnética:
Sistema de Ranura:
Flujo de Agua:
Concentración Compuesto / Agua:
Intervalo:



Observaciones fixed on special holder for driven holder no. 2




Protocolo de Trabajo



Fabricante: Edeltec Tecnología S.L.
 Cliente: ARMINSA
 Persona de Contacto: Sr.Victor Esquinas
 Muestra Recibida: 12.04.2005
 Procesado con fecha: 27.06.2005
 No. de Protocolo: 2806
 Testserie: 1461

Número de muestra: 2
 Prueba:
 Nombre de la pieza: watch cases
 Cantidad: 1
 Material: Stainless steel

Proceso de Producción: turned and machined part
 Otros:
 Pulidora Magnética:
 Sistema de Ranura:
 Flujo de Agua:
 Concentración Compuesto / Agua:
 Intervalo:

Maquiná	Paso	Tiempo	Proceso	Material	Compuesto	Revoluciones
DF 70 	1	2 h	desbaste en seco	H2/050 granulado de nuez	SP 26 pasta de desbas	25
	2	1,5 h	pulido en seco	H1/100 granulado de nuez	P 1 pasta de pulir	25

Operario: Walfried Woelk

Protocolo de Trabajo



Fabricante: Edeltec Tecnología S.L.
Cliente: ARMINSA
Persona de Contacto: Sr.Victor Esquinas
Muestra Recibida: 12.04.2005
Procesado con fecha: 27.06.2005
No. de Protocolo: 2806
Testserie: 1461

Número de muestra: 2
Prueba:
Nombre de la pieza: watch cases
Cantidad: 1
Material: Stainless steel

Proceso de Producción: turned and machined part
Otros:
Pulidora Magnética:
Sistema de Ranura:
Flujo de Agua:
Concentración Compuesto / Agua:
Intervalo:



Observaciones fixed on special holder for driven holder